


グラスホッパー製作フロー

2022.10.13

構想→3Dモデリング→プログラミング→機械加工→三次元測定→完成




1 2 3 4 5 6 7



3Dモデルの製作




3Dモデルの部品展開 プログラミング




部品の機械加工



部品完成 検査



組立 三次元測定



測定画面



完成